



Bassin Houiller du Nord Pas-de-Calais - Zone 2
Commune de Divion
Carte des aléas "mouvements de terrain"
Ouvrages débouchant au jour - Travaux souterrains

LEGENDE

Niveaux d'aléa		Type d'instabilité	
	Fort		Effondrement localisé
	Moyen		Affaissement
	Faible (travaux avérés)		Tassement
	Faible (travaux suspectés)		Glissement superficiel
Autres légendes			Glissement profond
	Puits ou avaleresse matérialisé	Limites administratives	
	Puits ou avaleresse localisé		Limite de commune
	Galerie bétonnée		Limite de concession
	Galerie cassée ou remblayée		
	Galerie vide		
	Galerie de traitement inconnu		

Fond cartographique
 BD ORTHO (Lambert 93) de 2009 selon le protocole IGN/MEEDM

GEODERIS

INERIS
 maîtriser le risque
 pour un développement durable

Echelle carte principale : 1/10 000
 Echelle zooms : 1/ 2 500

Jun 2011

Carte 15

GEODERIS E2010/215DE - 10NPC2221

INERIS-DRS-10-113719-13407A