



Bassin Houiller du Nord Pas-de-Calais - Zone 2

**Commune de Bruay-la-Buissière**

**Carte des aléas "mouvements de terrain"**  
**Ouvrages débouchant au jour - Travaux souterrains**

**LEGENDE**

Niveaux d'aléa	Type d'instabilité
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:red; border:1px solid black;"></span> Fort	<span style="display:inline-block; width:20px; height:10px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border:1px solid black;"></span> Effondrement localisé
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:orange; border:1px solid black;"></span> Moyen	<span style="display:inline-block; width:20px; height:10px; background: repeating-linear-gradient(-45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border:1px solid black;"></span> Affaissement
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:lightgreen; border:1px solid black;"></span> Faible (travaux avérés)	<span style="display:inline-block; width:20px; height:10px; background: repeating-linear-gradient(0deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border:1px solid black;"></span> Tassement
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:darkgreen; border:1px solid black;"></span> Faible (travaux suspectés)	<span style="display:inline-block; width:20px; height:10px; background: repeating-linear-gradient(90deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border:1px solid black;"></span> Glissement superficiel
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; border:1px solid black; border-radius:50%;"></span> Puits ou avaleresse matérialisé	<span style="display:inline-block; width:20px; height:10px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); border:1px solid black;"></span> Glissement profond
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; border:1px solid black; border-radius:50%;"></span> Puits ou avaleresse localisé	<b>Limites administratives</b>
<span style="display:inline-block; width:15px; height:5px; background-color:black; border:1px solid black;"></span> Galerie bétonnée	<span style="display:inline-block; border:2px solid green; width:20px; height:10px;"></span> Limite de commune
<span style="display:inline-block; width:15px; height:5px; background-color:gray; border:1px solid black;"></span> Galerie cassée ou remblayée	<span style="display:inline-block; border:2px solid magenta; width:20px; height:10px;"></span> Limite de concession
<span style="display:inline-block; width:15px; height:5px; border:1px solid black;"></span> Galerie vide	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:5px; border-top:1px dashed black;"></span> Galerie de traitement inconnu	

Fond cartographique  
BD ORTHO (Lambert 93) de 2009 selon le protocole IGN/MEEDM

**GEODERIS**

**INERIS**  
*maîtriser le risque | pour un développement durable*

Echelle carte principale : 1/10 000  
Echelle zooms : 1/ 2 500

Juin 2011

Carte 11

GEODERIS E2010/215DE - 10NPC2221

INERIS-DRS-10-113719-13407A