Diagnostic Protection Incendie



Poteau incendie n° 62178-0009

LOCALISATION

Commune BRUAY-LA-BUISSIERE

Adresse RUE PAUL DAGUERCAR

X Lambert 93 666273.59 Y Lambert 93 7043317.39

CARACTERISTIQUES

Marque Modèle

Diamètre PI

Année de pose

100 mm 1000

Diamètre réseau

150 mm

Matériau réseau

Fonte indéterminée

Critère de conformité

Nature du risque

Bâtiment à risque courant ordinaire

Durée

2h Débit

60 m3/h

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 15/10/2018 4.4 bars

Pression statique

Pression résiduelle

à 60 m³/h

3.3 bars

CONFORMITE *

Débit sous 1 bar

Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date 15/10/2018

Bouche à Clé

Vanne

Peinture

Numerotation

Protection

Poteau à réhausser

Etat du massif béton

En Service

Etat général Accessibilité Non

Poteau à renouveler

Commentaires

RAS

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

OUL

144 m3/h

Volant

Carré de manoeuvre

Coffre Serrure

Socie

Etat bouchons **Etat ioints**

Commande de vidange

Manoeuvre Graissage

Clapet Minikit choc

Remise en état signalisation